

# TERMOMETRY - TERMOMETRY - TERMOMETRY



OPIS

MODEL

## Termometry elektroniczne wewnątrz / zewnątrz

Jeden wyświetlacz zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C  
Sensor na 3m przewodzie. Dokładność +/- 1 °C.  
Funkcja IN MIN/MAX, OUT MIN/MAX, IN/OUT RESET



02 185

Dwa wyświetlacze bez pamięci zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C



02 184

Dwa wyświetlacze z pamięcią; zegar  
Temp. zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C Dokładność: +/- 1 °C



02 201

02 202

Dwa wyświetlacze z pamięcią.  
Temp.: zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C Dokładność: +/- 1 °C






02 113

02 113M

02 113S

02 220

02 221

	<b>02 222</b>	
<p>Dwa wyświetlacze z pamięcią. Temp.: zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C Dokładność: +/- 1 °C</p> 	<b>02 182</b>	
	<b>02 183</b>	
	<b>02 188</b>	
	<b>02 188M</b>	
	<b>02 188S</b>	
	<b>02 203</b>	
	<p>Dwa wyświetlacze z pamięcią. Temp.: zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C Dokładność: +/- 1 °C</p> 	<b>02 203M</b>
<b>02 203S</b>		
<b>02 034</b>		
<b>BT-1</b>		
<p>Dwa wyświetlacze z pamięcią. Temp.: zew. -50°C + 60°C wew. -10°C + 40°C Dokładność: +/- 1 °C</p> 	<b>WS-7037</b>	