

TERMOMETRY - TERMOMETRY - TERMOMETRY



OPIS

MODEL

Higro-termometry elektroniczne



0 - 50 °C ± 1 °C
10 - 90% RH ± 5%
budzik

AB - 322

Temp.: wew. -10°C + 40°C Zakres wilgotności 25% - 95%
Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-3%



06 917

06 917S

06 193

Temp.: wew. -10°C + 40°C Zakres wilgotności 25% - 95% Zegar
Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-3%



06 916

Temp.: wew. -9,9°C + 50°C Zakres wilgotności 1% - 99%
Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-1%



WS 9410

Temp.: wew. -9,9°C + 69,9°C Zakres wilgotności 1% - 99%
Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-1%



WS 9400

<p>Temp.: wew. -10°C + 40°C zew. -50°C + 60°C Zakres wilgotności 25% - 95% Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-3%</p> 	<p>HT 9213</p>	
	<p>HT 9222</p>	
<p>Temp.: wew. -30°C + 50°C zew. -50°C + 70°C Zakres wilgotności 20% - 99% Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-5% Rozdzielczość temp. 0,1°C wilgotność 1%</p> 	<p>TCH 2</p>	
<p>Temp.: wew. -10°C + 50°C zew. -50°C + 70°C Zakres wilgotności 25% - 98% Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-3% w zakresie od 50% do 80%</p> 	<p>AB 199</p>	
<p>Temp.: wew. -10°C + 40°C zew. -50°C + 60°C Zakres wilgotności 25% - 95% Dokładność temp. +/- 1oC, wilg. +/-3%</p> 	<p>02 666 06 910 06 912 06 195 BT-2</p>	
<p>Temp.: wew. -10°C + 40°C zew. -50°C + 60°C Zakres wilgotności 25% - 95% Dokładność temp. +/- 1°C, wilg. +/-3%</p> 	<p>30.5013</p>	